

## REFERENČNÍ LIST STAVBY

### Mapa

#### Název stavby:

**II/409 Uherčice - Vratěnín -  
Rancířov, 2.-5.st., I.et. 2.-3.st**

#### Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl špatný dopravně technický a stavební stav silnice. V předmětných úsecích se vyskytovalo množství poruch, zejména příčných a podélných trhlin, síťových trhlin a deformací. Vozovka zde měla proměnlivou tloušťku, nevyhovující KCI, havarijní únosnost, neúnosné a promrzající podloží. Nevyhovující bylo také směrové řešení křižovatky sil. II/409 a III/40928.



#### Nový stav:

Jednalo se o rekonstrukci 2 úseků označených jako stavba 2 a stavba 3.

Stavba 2 v úseku mezi obcí Vratěnín a státní hranicí s Rakouskem zahrnovala rekonstrukci silnice III/40928, včetně všech sjezdů, kompletní přestavby mostu ev.č. 40928-1, propustků, přeložky vodovodu, NN, sdělovacích kabelů a provedení sadových úprav.

Stavba 3 v úseku mezi obcemi Vratěnín a Uherčice zahrnovala rekonstrukci silnice II/409, včetně všech sjezdů, kompletní přestavby mostu ev.č. 409-025, propustků, přeložky STL, úprava směrového oblouku v km 102,250 – 102,600 m, provedení sadových úprav.

Součástí stavby byla také oprava objízdné trasy v úseku sil: II/40927 Vratěnín – Mešovice.

**Projektant:** IM-PROJEKT, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.  
IČO: 276 89 328

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
IČO: 608 38 744

**Termín realizace:** 06/2019 - 05/2020

**Náklady stavby:** 106 061 tis. Kč

**Zdroj financování:** IF SÚS JMK, EU - IROP

### Stav před rekonstrukcí



### Stav po rekonstrukci

