

**REFERENČNÍ LIST STAVBY****Název stavby:****III/0507 Bučovice, most 0507-1**


Mapa

**Stav před rekonstrukcí:**

Stávající most o jednom poli byl ve velmi špatném stavebně – technickém stavu. Nosná konstrukce měla suchý pohled, zatékalo pouze spárou mezi mostem a chodníkem uprostřed rozpětí na krajní trám mostu vpravo. Oba krajní trámy byly poškozené, zřejmě z důvodů přetížení, při němž se rozevřely podélné trhliny v betonu. Vozovka na mostě měla četné trhliny v ose mostu. Na začátku římsy vlevo byla kaverna.

**Nový stav:**

Byla provedena výstavba nového mostu. Monolitický ŽB deskový rám (s kruhovým pohledem příčle), založený na vrtaných pilotách, je doplněn rovnoběžnými zavěšenými křídly. Most je směrově přímý se šikmými opěrami. Po obou stranách mostu bylo osazeno trubkové mostní zábradlí se svislou výplní. Stavba byla prováděna za úplného vyloučení silničního provozu a doprava vedla po dočasné objízdné trase. Součástí výstavby nového mostu byly i přeložky inženýrských sítí – zejména plynu, vody, kabelů nízkého napětí a sdělovacích kabelů.

**Projektant:** Ing. Jan Pracný**Zhotovitel:** STRABAG, a.s.**Termín realizace:** 09/2018 – 05/2020**Náklady stavby:** 15 269 tis. Kč**Zdroj financování:** IF OBNOVA MOSTŮ, SFDI 2019

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

