

## REFERENČNÍ LIST STAVBY

**Název stavby:**

**III/40834 Vrbovec, most 40834-3**

**Stav před rekonstrukcí:**

Most ev.č. 40834-3 vykazoval špatný stavební stav. Na spodním povrchu nosné konstrukce byly odpadlé krycí vrstvy betonu, s prokopírovanou nosnou výztuží. Na ocelových nosnících docházelo ke korozi s nabýváním, zasaženy byly všechny nosníky.

**Nový stav:**

Jedná se o provedení prací na mostu ev.č. 40834-3, přes Vrbovecký potok, v intravilánu obce Vrbovec.

Stavební práce zahrnovaly sanaci povrchů spodní stavby, povrch celé nosné konstrukce (trámy a deska) byl otryskán, po ošetření ocelové výztuže byla provedena nová omítka. Stávající římsy byly vybourány a nahrazeny novými římsami z železobetonu, podél říms byla provedena nová konstrukce vozovky.

Součástí stavby bylo také provedení nových silničních obrub, nového zábradlí na mostě a vydláždění koryta pod mostem lomovým kamenem do betonu.

Délka mostu: 5,20 m

Šířka mostu: 7,08 m

Stavební výška: 0,91 m

**Projektant:** Ing. Vít Dvořák  
IČO: 072 36 557


**Zhotovitel:** Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.  
IČO: 293 66 186

**Termín realizace:** 09/2020 - 11/2020

**Náklady stavby:** 1 435 tis. Kč

**Zdroj financování:** SFDI, OPRAVY MOSTŮ

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

