

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

**II/365 Letovice, most 365-012 přes
přehradní nádrž Křetínka**

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stav mostní konstrukce. Nosná konstrukce vykazuje vady způsobené zatékáním vody do prostoru nosníků. S ohledem na pasivační schopnosti betonu je nutno sanovat povrch spodní stavby (zejména pilířů) za účelem zajištění životnosti jejich betonářské výztuže. Výhledová sanace nosné konstrukce je nutná, bude však realizována odděleně. Předmětem této stavby je sanace spodní stavby v největším možném rozsahu z důvodu využití dočasného snížení hladiny VN Letovice.

Nový stav:

Jednalo se o první etapu plánované kompletní rekonstrukce mostu. Proběhla povrchová sanace pilířů a úložných prahů. Povrch pilířů a úložných prahů byl tlakově očištěn a odstraněn degradovaný beton. Obnažená výztuž zbavena rzi a opatřena ochranným nátěrem. Povrch stávajících betonů se vyspravil vícevrstevnými sanačními hmotami vhodnými pro použití na povrchy vystavené dlouhodobému střídání klimatických vlivů – pilíře jsou vždy z části zaplaveny vodou a z části nad hladinou, která v průběhu roku výškově kolísá.

Projektant: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.

Termín realizace: 09/2021 - 12/2021

Náklady stavby: 2 965 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY MOSTŮ, SFDI

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

