

## REFERENČNÍ LIST STAVBY

**Název stavby:**

**II/418 Otnice, most 418-008**

**Stav před rekonstrukcí:**

Původní most byl postaven v roce 1945. Dle hlavní prohlídky byl určen stavební stav mostu (nosná konstrukce i spodní stavba) jako špatný – V. Nacházely se zde tyto závady: stopy po zatékání do spodní stavby skrz úložnou spáru, degradovaný beton v nosné konstrukci, vydrolené spárování, degradovaný beton v pohledu, lokálně odpadnutá krycí vrstva a korodující výztuž.

**Nový stav:**

Byla provedena přestavba mostu ev. č. 418-008, který se nachází v intravilánu obce Otnice. A to provedením nové sprážené železobetonové desky, celkové sanace nosné konstrukce a spodní stavby. Byly provedeny také nové železobetonové římsy, odvodnění v podobě betonových a dlážděných skluzů, nová asfaltová vozovka na mostě, obnova vodorovného dopravního značení a nové příslušenství mostu, v podobě normového zábradlí.

**Projektant:** Projekční kancelář PRIS, s.r.o


**Zhotovitel:** SPOLEČNOST SR OTNICE – STAVBY SR group, s.r.o. + REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

**Termín realizace:** 09/2020 - 12/2020

**Náklady stavby:** 4 582 tis. Kč

**Zdroj financování:** IF OBNOVA MOSTŮ, SFDI

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

