

## REFERENČNÍ LIST STAVBY

**Název stavby:**

**III/0502 Němčany, most 0502-2**


*Mapa*

**Stav před rekonstrukcí:**

Původní most byl postaven v roce 1892. Dle hlavní prohlídky byl určen stav spodní stavby mostu jako špatný – V a stav nosné konstrukce jako havarijní – VII. Ocelové nosníky původní nosné konstrukce byly odhalené a korodující. Deska mezi nimi byla z nekvalitního betonu, krycí vrstva výztuže byla na mnoha místech odpadlá a výztuž silně korodovala.

**Nový stav:**

Nový most, který se nachází v intravilánu obce Němčany, je navržen jako železobetonový rám. Založený na mikropilotách. Římsy budou železobetonové a na mostě bude oboustranný chodník. Na římsách bude osazeno mostní zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní. Vozovka na mostě bude dvouvrstvá s hydroizolací. V rámci rekonstrukce mostu dojde také k přeložkám inženýrských sítí (veřejné osvětlení, plyn, telekomunikační kabely, apod.) a zřízení provizorního přemostění.



*Stav před rekonstrukcí*



*Stav během rekonstrukce*



**Projektant:** Rušar mosty, s.r.o

**Zhotovitel:** PORR, a.s.

**Termín realizace:** 09/2020 - 05/2021

**Prostavěno k 31. 12. 2020:** 3 510 tis. Kč

**Zdroj financování:** SFDI, IF SÚS JMK