

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

II/422 Kyjov - Svatobořice - Mistrůn

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl špatný stav mostu a povrch vozovky vykazoval příčné trhliny, podélné a nepravidelné rozvětvené trhliny, mozaikové trhliny, vysprávký, ztrátu asfaltového tmelu až hloubkovou korozi, nepravidelné hrboly a nevhodné směrové a výškové vedení komunikace.

Nový stav:

Předmětem rekonstrukce byla komunikace II/422 mezi obcemi Kyjov a Svatobořice-Mistrůn v celkové délce 1,131 km. Začátek úpravy v provozním staničení je km 22,958 a konec úpravy v km 24,089.

Stávající most ev. č. 422-019 přes Sobůlský potok byl demolován a nahrazen novou konstrukcí. Součástí stavby bylo také odvodnění komunikace, propustky, napojení účelových komunikací a hospodářských sjezdů, zesílení silnice III/43116 pro objízdnu trasu.

Projektant: PIS PECHAL, s.r.o

Zhotovitel: Společnost Kyjov – Svatobořice, Mistrůn

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Termín realizace: 08/2019 - 09/2020

Náklady stavby: 43 421 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EU - IROP

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

