


STAV POVRCHU VOZOVEK SILNIC II. A III. TŘÍD V JIHMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2018



Jihomoravský kraj
Stav povrchu vozovek
Klasifikační stupeň (dle TP 87)

- Nehodnoceno
- Výborný
- Dobrý
- Vyhovující
- Nevyhovující
- Havarijní

Stav povrchu vozovek silnic III. třídy
Klasifikační stupeň (dle TP 87)

- Nehodnoceno
- Výborný
- Dobrý
- Vyhovující
- Nevyhovující
- Havarijní

